



## 丁番修理

気持ちよいロッカーの使用感がよみがえります



約15年使用のスチールロッカー  
蝶番がぐらつき使用できない



<原因>本体に取り付けたスライド蝶番  
座金のビス穴が大きくなる



座金部分にステンレスの補強板を  
取付け初期の使用感になりました